



Betriebsanweisung

für das Arbeiten mit

wassermischbaren Kühlschmierstoff-Konzentraten

verantwortlich

für mechanische Bearbeitung

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Kontakt mit KSS-Konzentrat führt zu Reizung von Haut und Augen.
- Hautkontakt kann allergische Reaktionen auf KSS-Inhaltsstoffe auslösen.
- Enthält das KSS-Konzentrat nitrosierbare Amine und Nitrit, ist Nitrosaminbildung möglich.
- KSS-Konzentrate sind wassergefährdende Flüssigkeiten.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.
- Hautkontakt möglichst vermeiden, dazu gehört:
 - -KSS-Konzentrat von der Haut fernhalten,
 - feuchte Kleidung sofort wechseln, vor Wiederverwendung waschen/reinigen,
 - -zum Abtrocknen der Haut saubere Textil- oder Papiertücher verwenden,
 - -verschmutzte Tücher nicht in die Kleidung stecken.
- Beim Umgang mit KSS-Konzentraten nicht essen, trinken oder rauchen.



Verhalten im Gefahrenfall

- Verschüttetes KSS-Konzentrat z.B. mit Papiertüchern oder Bindemittel aufnehmen.
- Beim Auslaufen größerer KSS-Konzentratmengen Aufsichtführende informieren.





- Ersthelfer und Aufsichtführende informieren.
- Falls KSS-Konzentrat in die Augen gelangt, sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.



- Nach Hautkontakt Haut gründlich reinigen.
- Hautreaktionen (z.B. Rötung, raue Haut, Juckreiz, Brennen, Bläschen, Schuppen, Schrunden) den Aufsichtführenden melden.

Notruf: 112 Krankentransport:19222

Sachgerechte Entsorgung

- Die zu entsorgenden KSS-Konzentrate sind in den bereitgestellten und besonders gekennzeichneten Behältern bzw. Systemen zu sammeln.
- Die mit KSS-Konzentrat getränkten Tücher, Lappen und Bindemittel sind in den bereitgestellten nicht brennbaren, verschließbaren und besonders gekennzeichneten Behältern zu sammeln.