

Gefahren für Mensch und Umwelt



Warnung vor
Hand-Verletzungen



Verletzungs-Gefahr
durch Schnitt-Stellen



Warnung vor
Einzugs-Stellen



Verletzungs-Gefahr
durch Aufwickeln
von Kleidung



Allgemeines
Warn-Zeichen



Verletzungs-Gefahr
durch wegfliegende
Teile


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Keinen Schmuck
bei der Arbeit tragen



Bedienung mit
Hals-Kette verboten



Enge Kleidung
tragen



Nicht mit offenen
Haaren arbeiten



Sicherheits-Schuhe
tragen



Fuß-Schutz
benutzen




Keine Schutz-
Handschuhe tragen



Schutz-Brille tragen



Augen-Schutz
benutzen



Werkstück
einspannen

Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Hausverwalter informieren

Erste Hilfe



- Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan).
- Verletzungen sofort versorgen

Notruf: 112

Krankentransport:19222

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Jährlicher Check nach Prüfprotokoll